

Diagrammes fonctionnels de fabrication

Un diagramme de fabrication sert à représenter la logique séquentielle de fabrication d'un produit. Pour cela, on utilise une représentation sous forme de « schémas blocs » où chaque opération est représentée par la fonction recherchée plutôt que par la technologie mise en œuvre. Il est intéressant de décrire l'enchaînement des opérations à l'aide du concept de « transition » utilisé dans le formalisme Grafset.

Actigramme SADT

Analyse fonctionnelle modulaire et hiérarchisée




Schéma Grafset

Représentation séquentielle de systèmes logiques de commande





Diagramme fonctionnel de fabrication



Exemple : caillage en cuve d'un fromage

